

平成29年9月14日

防災訓練実施のご報告



防災訓練概要

今回の訓練は、茨城県南部を震源とするマグニチュード6.0（震度5強）の直下型大地震が発生したという想定のもとに実施しました。

一次訓練として、地震発生後全社員が自動出勤し、ガス工作物・重要施設等の点検を行い、点検結果を無線にて迅速かつ確実に報告する連絡体制の確認、また電話網が不通になった場合に備えて、衛星電話による交信訓練を実施しました。

二次訓練では、実際の供給支障に備えて、移動ガス発生設備設置訓練（写真①）、ガス漏えいが発生した場所をいち早く発見できるよう漏えい調査訓練（写真②）、および安全確保のための応急修理訓練（写真③）を実施しました。